

EM2600U Ανακοίνωση ανάκλησης ασφαλείας

Προϊόν:

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό

Κίνδυνος:

Η ροδέλα από καουτσούκ που βρίσκεται στην δεξαμενή καυσίμου, συρρικνώνεται όταν έρθει σε επαφή για μεγάλο χρονικό διάστημα με το καύσιμο, με πιθανότητα να υπάρξει διαρροή καυσίμου από το ρεζερβουάρ.

Επικοινωνία:

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 34 - 13677 ΑΧΑΡΝΑΙ

ΤΗΛ.: 210-8071241

Email: info@makita.gr

Λεπτομέρειες:

Το μοντέλο που πρέπει να ανακληθεί είναι το ακόλουθο;

#EM2600U

- Η ροδέλα είναι ένα κομμάτι καουτσούκ που στηρίζει δυο πλαστικούς σωλήνες στη δεξαμενή καυσίμου.
- Το συγκεκριμένο θαμνοκοπτικό έχει 177cm μήκος και 5kg βάρος.
- Οι σειριακοί αριθμοί που υπόκεινται σε ανάκληση είναι οι ακόλουθοι :

160300451 έως 160300520

160500106 έως 160500120

170301436 έως 170301470

Τραυματισμοί / ατυχήματα:

Δεν έχουμε λάβει μέχρι στιγμής καμία ειδοποίηση για τραυματισμό ή ατύχημα.

Προληπτικά μέτρα:

Ζητάμε από τους χρήστες να σταματήσουν άμεσα τη χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία προκειμένου να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν πωληθεί μέσω του δικτύου πωλήσεων της ΜΑΚΙΤΑ, των πολυκαταστημάτων και του διαδικτύου.

Χώρα κατασκευής : Κίνα



#EM2600U

【Πώς να διακρίνετε την σωστή από την ελαττωματική ροδέλα】
Η ελαττωματική ροδέλα έχει επάνω ένα σημάδι.



Ελαττωματική



Σωστή